



Pass, 28.06.2021 r.

Dotyczy: wywinięcie kątowe pap w systemie SOPREMA

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż firma Soprema nie zaleca stosowania klinów narożnikowych, gdyż nie poprawia on właściwości hydroizolacyjnych pokrycia a najczęściej jest powodem nieszczelności spowodowanych uszkodzeniami papy ułożonej na klinie styropianowym lub z wełny mineralnej – przez co znacznie ułatwiona staje się penetracja wilgoci pod warstwą hydroizolacji.

Wywinęcia narożnikowe należy wykonać z papy podkładowej i nawierzchniowej na osnowie poliestrowej lub kompozytu poliestrowo-szklanego. Stosowanie tego rodzaju pap jako wywinęcia narożnikowego jest najpewniejszym wykonaniem elementu narożnikowego, ponieważ posiadają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i elastyczność.

Obróbka kąтова na podwójny zakład poziomy:

Papę podkładową na połąci układamy i przygrzewamy do krawędzi wywinęcia pionowego, następnie papę podkładową z wywinęcia pionowego układamy i zgrzewamy na wywinęciu pionowym oraz na połąci z (zakład poziomy) 12-15 cm. Z papą nawierzchniową postępujemy tak jak z podkładową, przy czym zakład poziomy na połąci z wywinęcia pionowego musi być większy o minimum 5 cm od zakładu poziomego papy podkładowej.

Powyższe zalecenie dotyczy wszystkich gam produktowych firmy SOPREMA: PREMUM, MAMUT i RESISTO we wszystkich typach budynków i budowl dla dachów o tradycyjnym układzie warstw oraz odwróconym układzie warstw.

Rozwiązanie to jest objęte gwarancją systemową SOPREMA.

Z poważaniem,

Dariusz Stefaniak



SOPRASSISTANCE

Kierownik Techniczny
Specjalista Membrany PCV i TPO

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie
Tel.: +48 22 436 93 00

E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl

NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897

Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość Kapitału Zakładowego: 19 000 000 PLN

